



サイクルショップ ピーナッツ

2019/11/14

カテゴリ	作業	価格（10%税込）	備考	作業内容
点検	点検	¥1,650	完成車の状態でできる点検	ホイール取付・ふれ確認、各ネジ増し締め、ヘッドガタツキ確認
				ブレーキ調整、変速調整（工具を使わない範囲）、他考察
パンク修理	パンク修理（1か所）	¥1,100	1 か所追加ごとに220円追加	
			リムフラップ交換で220円追加	
	虫ゴム交換	¥220	部品代込	
	チューブ交換（前）	¥2,750	部品代込	
	チューブ交換（後）	¥3,300	部品代込	
	タイヤ・チューブ交換（前）	¥4,070	部品代込	
	タイヤ・チューブ交換（後）	¥4,620	部品代込	
	バルブ、虫ゴム交換	¥200	部品代込	
	水調べ	¥880	部品代込	
	BEチューブ交換	¥6,800	部品代込	
	BEタイヤ・チューブ交換	¥7,800	部品代込	
ホイール	ホイール振れ取り	1100～		
	ホイール組み	¥8,800	スポーク代込	
	スポーク交換（1本）	¥1,980	スポーク代込	スポーク1本追加ごとに ¥ 550-追加
ブレーキ	ブレーキ本体交換	¥1,980	部品代別	
	ブレーキシュー交換	¥1,100	部品代込	
	ブレーキワイヤー交換（アウター・インナー）	¥1,320	片方の料金・ワイヤー代込	
	ローラーブレーキ グリス注入	¥550	グリス代込	ローラーブレーキに専用グリスを注入します
空気	空気入れ貸出	¥100	英・米・仏	お客様にて入れていただきます。 店主が入れます
	空気入れ依頼	¥300	1台あたり	
駆動系	チェーン交換	¥3,080	部品代込	
	チェーン引き	¥1,100		
	チェーンジョイント交換	¥1,650	部品代込	
ペダル	ペダル交換（左右）	¥2,750	部品代込	
BB	一般車 BBワン・シャフト全交換	¥6,540		
	一般車 BBガタ調整（左ワン）	¥880	調整のみ	
	一般車 BBガタ調整（右ワン）	¥2,750		
サドル・シートポスト	サドル交換	¥880		
	ヤグラ交換（ヤグラ返し）	¥880		
	シートピラー交換	¥1,650		
	シートポストカット	¥880	単体での作業	